

中石油天然气股份有限公司湖北销售分公司

汉南育才路加油站竣工环境保护验收专家意见

序号	验收专家意见	修改说明
1	进一步明确项目的验收范围，充实加油站改造的依据及改造支撑性材料，充实项目环评的落实情况。	已进一步明确了本项目验收范围（P7），已充实加油站改造的依据及改造支撑性材料（P2、P5），已进一步充实项目环评的落实情况（P25-26）。
2	加强加油站日常维护管理及台账记录。	已明确加强加油站日常维护管理及台账记录的要求（P36）。
3	进一步完善附图、附件。	已完善附图、附件（附件9、附件12）。